

Document Name:	RIF
MonoMotronic MA 3.0	512

LEGENDA

- 1) Centralina (nel vano motore)
- 2) Sensore di giri e P.M.S.
- 3) Attuatore regolazione di minimo
- 4) Elettrovalvola vapori benzina
- 5) Sensore velocità vettura
- 6) Batteria
- 7) Commutatore accensione avviamento
- 8) Relè doppio multifunzione (vano motore lato guida)
- 9) Elettropompa
- 10) Sonda lambda
- 11) Bobina A.T.
- 12) Gruppo mono iniettore con sensore temperatura aria
- 13) Potenziometro farfalla
- 14) Sensore temperatura motore
- A) Spia diagnosi
- B) Connettore diagnosi
- C) Resistenza di ballast
- D) Al contagiri
- E) Condensatore

Document Name:	RIF
MonoMotronic MA 3.0	512

SCHEDA DIAGNOSI INIEZIONE ELETTRONICA

Pag.1

PROVA	MISURA	HIA VE	CHIAVE		IN ETTORE	OPERAZIONI DA ESEGUIRE e/o VERIFICHE	VALORI DA RILEVARE
		MI	5	CONNE	ITORE	CON CHIAVE DISINSERITA SCOLLEGARE LA CENTRALINA	
1	ohm	stop	Ť	2 14 19	Controllo circuito masse	Max 1 Ω	
2	ohm	stop	19	31	Acceleratore a riposo Controllo contatto del minimo Acceleratore poco premuto	Max 1 Ω	
3	volt	stop	2	18	Tensione permanente (per mantenimento memorie con relè collegato)	Tensione batteria	
4	volt	mar	2	37	Tensione a chiave inserita (per chiusura relè principale)	Tensione batteria	
5	volt	mar		3 a ↓	Controllo comando relè alimentazione: elettropompa carburante, riscaldamento sonda Lambda, bobina A.T. (collegare pin 3 a massa)	Prova uditiva rotazione elettropompa e Tensione su attuatori	
6	volt	mar	2	20	Controllo circuito primario bobina A.T. (collegare pin 3 a massa)	Tensione batteria	
7		stop		5 a ↓	Controllo comando elettrovalvola vapori benzina (collegare pin 5 a intervalli a massa)	Prova uditiva	
8	volt	mar	2	9	Controllo sensore velocità auto (sollevare le ruote anteriori e farle girare) (non su tutti i motori viene applicato)	Oscillazioni da 0 → → 8 V	
9	V Peak	avv	11	30	Controllo sensore di giri e P.M.S. (tentare avviamento)	2 ÷ 4 V Peak	
10		mar	13 a ↓	22 a 1	Controllo circuito spia avaria (collegare pin 13 o 22 a massa)	Illuminazione spia avaria	

Pag.2

Pag.2																									
PROVA	MISURA	CHIAVE		IN ETTORE	OPERAZIONI DA ESEGUIRE e/o VERIFICHE	VALORI DA RILEVARE																			
					CON CHIAVE DISINSERITA RICOLLEGARE LA CENTRALINA																				
11	volt	stop	2	18	Permanente Alimentazione centralina A chiave inserita	Tensione batteria																			
12	volt	mar	37	3	Segnale comando relè elettropompa	Temporizzato 5 s tensione batteria																			
13	volt	mar	12	26	Tensione alimentazione potenziometro acceleratore (<i>term. 1-5</i>)	4,8 ÷ 5 V																			
14	volt	mar	26	7	$Da~0^{\circ} \longrightarrow 24^{\circ}$ Segnale prima pista potenziometro	Aumento lineare 250 mV → 4,8 V																			
					farfalla acceleratore (<i>term. 1-2</i>) $Da \ 24^{\circ} \longrightarrow 90^{\circ}$	Costante 4,8 V ÷ 5 V																			
15	15	volt mon	volt r	volt	volt.	volt r	volt mor	volt mor					mar	mor	mor			****		mor	mor	26	29	$Da \ 0^{\circ} \longrightarrow 18^{\circ}$ Segnale seconda pista potenziometro	Costante 30 ÷ 40 mV
13	VOIL	mai	20	2)	farfalla acceleratore (<i>term. 1-4</i>) $Da 18^{\circ} \longrightarrow 90^{\circ}$	Aumento lineare 40 mV → 5 V																			
16	volt	mar	26	7	Controllo massima escursione puntale motorino del minimo rilevabile sulla prima pista del potenziometro (<i>Term. 1-2</i>) a temperatura di -10° a 0° C (<i>starter</i>)	3,5 ÷ 3 V																			
17	volt	mar	26	27	Segnale sensore temperatura aria (term. 1-2)	5 V in diminuzione con l'aumento della																			
	Voit	mar	20	25	Segnale sensore temperatura motore	temperatura																			
18	osc	moto	11	30	Segnale sensore di giri e P.M.S. (Ruota fonica 60 denti meno 2)	v Miz																			
19	osc	moto	+ 37	- 17	In fase di avviamento 1,5 V Segnale tempo di iniezione Dopo 15 secondi 0,3 V	1 ÷ 6 ms																			
20	20 osc mo	moto	moto 27	moto 37	1	Cil. 1 - 4 Segnale comando bobina	1																		
20		USC	111010 37	sc 111010	20	Cil. 2 - 3	Hz																		
21	osc	moto	15	33	Segnale comando motorino regolazione minimo (term. 1-2)	V 12 0.3 Hz																			

Document Name:	RIF
MonoMotronic MA 3.0	512

Pag.3

	Pag.3							
PROVA	MISURA	CHIAVE		IN ETTORE	OPERAZIONI DA ESEGUIRE e/o VERIFICHE	VALORI DA RILEVARE		
22	osc	moto	37	5	Segnale elettrovalvola vapori benzina (motore in temperatura)	V 12 0.3 Hz		
23	volt	moto	10	28	Segnale sonda lambda (motore in temperatura)	0,1 ÷ 0,9 V		
24	volt	moto	10	28	Oscillazione sonda Lambda Miscela ricca Normale Miscela povera	0,7 ÷ 0,9 V 0,4 ÷ 0,7 V 0,0 ÷ 0,4 V		
25					Circuito carburante	Pressione massima elettropompa 2,5 bar con tubo ritorno chiuso		
26					Portata (30 s)	$360 \div 580 \text{ cm}^3$		
27					Pressione carburante	0,9 ÷ 1,1 bar		
					- Dati tecnici -			
28	ohm	stop			Resistenza potenziometro acceleratore (term 1 - 5)	900 ÷ 1400 Ω		
29	ohm	stop			Resistenza elettroiniettore	1,4 ÷ 1,6 Ω		
30	ohm	stop			Resistenza addizionale per elettroiniettore	3 Ω		
31	ohm	stop			Resistenza motorino regolazione minimo (term. 1-2)	10 ÷ 25 Ω		
32	ohm	stop			Resistenza sensore temperatura aria e sensore temperatura motore 0°C 25°C 80°C	$12 \div 8 \text{ k}\Omega$ $4 \div 3 \text{ k}\Omega$ $400 \div 300 \Omega$		
33	ohm	stop			Resistenza elettrovalvola vapori benzina	35 ÷ 45 Ω		
34	ohm	stop			Resistenza sensore di giri e P.M.S.	300 ÷ 500 Ω		
35	ohm	stop			Resistenza riscaldamento sonda Lambda	5 ÷ 15 Ω		
36	ohm	stop			Primario Resistenza bobina A.T.	Sagem Bosch 0.8Ω Sagem $8.5 K\Omega$		
	Secondario	Bosch 14,5 KΩ						
					N.B. I valori di resistenza sono riferiti a temperatura di 20°C. I numeri dei terminali sono quelli riportati sui vari attuatori presi in esame			